


# **Паспорт доступности**

**Муниципального бюджетного учреждения  
«Спортивная школа «Боевые перчатки»»  
по адресу: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина 18/1**

2020 год

Утверждаю  
Директор МБУ «СШ «Боевые перчатки»»  
Г.В. Кобзарь  
2020г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

№ 8/19

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:**

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

**1.2. Адрес объекта:**

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- Часть здания жилого дома: 923,3 м<sup>2</sup>

Прилегающего земельного участка – нет.

**1.4. Год постройки здания (жилого дома): 1987 г.**

последнего капитального ремонта - не было.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2025 г, капитального нет .**

**2. Сведения об организации, расположенной на объекте**

**2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)**  
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

**2.2. Юридический адрес организации (учреждения):**

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

**2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):**

оперативное управление

**2.4. Форма собственности (муниципальная):**

муниципальная

**2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)**

муниципальная

**2.6. Вышестоящая организация (наименование):**

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**

- юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47



- фактический адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 55.

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**  
Физическая культура и спорт

**3.2 Виды оказываемых услуг:**

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

**3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):** На объекте

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)**

Все возрастные категории

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)** – Все.

**3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:** 150 чел.

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):** Нет

### **4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

автобусы № 38МТ, 77;

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту** – не предусмотрено.

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

От остановки «пл. Борко» которая находится напротив дома № 8 по ул. Борко спуститься к дому № 6 (100м) повернуть на лево, пройти к дому № 6/2 (90м), повернуть на право пройти вдоль дома № 6/2 до дома № 6/3 (150м), повернуть на лево пройти вдоль дома № 6/3 до дома № 14 (100м), повернуть на право пройти прямо вдоль дома № 14 (60м), повернуть на лево через 60м находится вход в МБУ «СШ «Боевые перчатки»».

**4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта** 560 м.

**4.1.4 время движения (пешком)** 3-5 минут.

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),** да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

#### 4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант<br>организации<br>доступности<br>объекта<br>(формы<br>обслуживания)<br>* |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                                  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                                  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б                                                                                |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б                                                                                |
| 4         | с нарушениями зрения                        | Б                                                                                |
| 5         | с нарушениями слуха                         | Б                                                                                |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | Б                                                                                |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны                                       | Состояние<br>доступности, в том<br>числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                                 | Нет                                                                            |
| 2              | Вход (входы) в здание                                                         | ДП-В                                                                           |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.<br>пути эвакуации)                 | ДП-В                                                                           |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта)               | ДП-В                                                                           |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                                             | ДЧ-И (Г,У)                                                                     |
| 6              | Система информации и связи (на всех зонах)                                    | ДП-В                                                                           |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки<br>городского пассажирского транспорта) | ДУ                                                                             |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно



## 5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объект:

✓ Вход и зона целевого посещения – нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске нарушениями зрения – доступно полностью всем.

Комната санитарно-бытового помещения – доступна для людей с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха. (Приспособить туалет для людей, передвигающихся на креслах-колясках не представляется возможным в виду его несоответствующих размеров и ширины коридора где расположен вход в туалет (согласно СП 59.13330.2016: п. 6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, не менее: ширина - 1,65м, глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски)), возможно лишь при условии проведения работ, требующих конструктивные изменения основного здания (реконструкция несущих стен).

Таким образом МБУ «СШ «Боевые перчатки»» является полностью доступным объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ «СШ «Боевые перчатки»» использован вариант «Б»<sup>1</sup> - предусмотрен специальный вход, специально обустроены параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

---

<sup>1</sup> Адаптация по варианту «Б» - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов.



Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг. И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности), что и было соблюдено при обустройстве данного объекта.

**6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов:**

| N<br>п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>    | Результат         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | Выделить место для обслуживания МГН в вестибюле (недалеко от основного входа)                                                                                                                                           | 2020-2025<br>годы |
| 2        | Оборудовать информационной табличкой (мнемосхемой) санитарное помещение (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.                                                      | 2020-2025<br>годы |
| 3        | Установить в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей, раковину и унитаз оборудовать стационарными и откидными опорными поручнями, туалет соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 | 2020-2025<br>годы |

6.1. Период проведения работ – 2020-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы  
(указывается наименование документа: программы, плана)

6.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_



6.3. Для принятия решения требуется, не требуется  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности  
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), -  
заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.

6.4. Информация размещена (обновлена) на карте доступности  
муниципального образования город Ростов-на-Дону –

---

(наименование сайта, портала)

## **7. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Директор МБУ «СШ «Боевые перчатки»»

Е.В. Кобзарь

2020г.

**АНКЕТА****(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

№ \_\_\_\_\_

(Приложение к паспорту доступности МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

**1. Общие сведения об объекте****1.1. Наименование (вид) объекта:**

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

**1.2. Адрес объекта:**

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

**1.3. Сведения о размещении объекта:**- Часть здания жилого дома: 923,3 м<sup>2</sup>

Прилегающего земельного участка – нет.

**1.4. Год постройки здания (жилой дом): 1987 г.**последнего капитального ремонта - не было.**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2025 г, капитального нет .****2. Сведения об организации, расположенной на объекте****2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)**

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

**2.2. Юридический адрес организации (учреждения):**

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

**2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):**

оперативное управление

**2.4. Форма собственности (муниципальная):**

муниципальная

**2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)**

Муниципальная

**2.6. Вышестоящая организация (наименование):**

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**

- юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47



- фактический адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 55.

### **3. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**  
Физическая культура и спорт

**3.2 Виды оказываемых услуг:**

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

**3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)**

На объекте

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)**

Все возрастные категории

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)**

**3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:**  
150 чел.

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет**

### **4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

Городской автотранспорт:

автобусы № 38МТ, 77;

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –**  
не предусмотрено.

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

От остановки «пл. Борко» которая находится напротив дома № 8 по ул. Борко спуститься к дому № 6 (100м) повернуть на лево, пройти к дому № 6/2 (90м), повернуть на право пройти вдоль дома № 6/2 до дома № 6/3 (150м), повернуть на лево пройти вдоль дома № 6/3 до дома № 14 (100м), повернуть на право пройти прямо вдоль дома № 14 (60м), повернуть на лево через 60м находится вход в МБУ «СШ «Боевые перчатки»».

**4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 560 м.**

**4.1.4 время движения (пешком) 3-5 минут.**

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да**

**4.1.6 Перекрестки:** *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – нет

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту:** *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - не предусмотрено

**4.1.8 Перепады высоты на пути:** *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

**Их обустройство для инвалидов на коляске:** *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

**4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\***

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант<br>организации<br>доступности<br>объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б                                                |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б                                                |
| 4         | с нарушениями зрения                        | Б                                                |
| 5         | с нарушениями слуха                         | Б                                                |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | Б                                                |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**5. Управленческое решение**

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта                         | Рекомендации по<br>адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                 | Нет                                                   |
| 2         | Вход (входы) в здание                                                      | не нуждается                                          |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                 | не нуждается                                          |
| 4         | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)                      | Индивидуальные решения с ТСР                          |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                                          | Индивидуальные решения с ТСР                          |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                              | Индивидуальные решения с ТСР                          |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта) | не нуждается                                          |
| 8.        | <b>Все зоны и участки</b>                                                  | Индивидуальные решения с ТСР                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Директор МБУ «СШ «Боевые перчатки»»



Г.В. Кобзарь

2020г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

### объекта социальной инфраструктуры

(к паспорту доступности объекта МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

N \_\_\_\_\_

г. Ростов-на-Дону

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2019 г.

### 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»)

#### 1.2. Адрес объекта:

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

- Часть здания жилого дома: 923,3 м<sup>2</sup>

Прилегающего земельного участка – нет.

#### 1.4. Год постройки здания (жилой дом): 1987 г.

последнего капитального ремонта - не было.

#### 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2020-2025 г, капитального нет .

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

#### 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»)

#### 2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

#### 2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

#### 2.4. Форма собственности (муниципальная):

муниципальная

#### 2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Муниципальная

#### 2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

**2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:**

- юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47

- фактический адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 55.

**3. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

**3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)**

Физическая культура и спорт

**3.2 Виды оказываемых услуг:**

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

**3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)**

На объекте

**3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)**

Все возрастные категории

**3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.)**

**3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:**

150 чел.

**3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет**

**4. Состояние доступности объекта**

**4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

Городской автотранспорт:

автобусы № 38МТ, 77;

**наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.**

**4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

От остановки «пл. Борко» которая находится напротив дома № 8 по ул.

Борко спуститься к дому № 6 (100м) повернуть на лево, пройти к дому № 6/2 (90м), повернуть на право пройти вдоль дома № 6/2 до дома № 6/3 (150м), повернуть на лево пройти вдоль дома № 6/3 до дома № 14 (100м), повернуть



на право пройти прямо вдоль дома № 14 (60м), повернуть на лево через 60м находится вход в МБУ «СШ «Боевые перчатки»».

**4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 560 м.**

**4.1.4 время движения (пешком) 3-5 минут.**

**4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да**

**4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нет**

**4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - не предусмотрено**

**4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)**

**Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет пандусов, съездов, поручней)**

## 5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант<br>организации<br>доступности<br>объекта<br>(формы<br>обслуживания) <*> |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                                 |
|          | в том числе инвалиды:                       |                                                                                 |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | Б                                                                               |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б                                                                               |
| 4        | с нарушениями зрения                        | Б                                                                               |
| 5        | с нарушениями слуха                         | Б                                                                               |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | Б                                                                               |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 5.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные<br>структурно-<br>функциональные зоны   | Состояние<br>доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов <*> | Приложение    |        |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|          |                                                  |                                                                                     | № на<br>плане | № фото |
| 1        | Территория,<br>прилегающая к зданию<br>(участок) | Нет                                                                                 | -             | -      |
| 2        | Вход (входы) в здание                            | ДП-В                                                                                | -             | 1      |
| 3        | Путь (пути) движения<br>внутри                   | ДП-В                                                                                | -             | 2,3,10 |

|   |                                                                            |            |   |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------|
|   | здания (в т.ч. пути эвакуации)                                             |            |   |         |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)               | ДЧ-В       | - | 4,5     |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                                          | ДЧ-И (Г,У) | - | 6,7,8,9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                                 | ДП-В       | - | -       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта) | ДУ         | - | -       |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

## 6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

Вход и зона целевого посещения – нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске нарушениями зрения – доступно полностью всем.

Комната санитарно-бытового помещения – доступна для людей с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха. (Приспособить туалет для людей, передвигающихся на креслах-колясках не представляется возможным в виду его несоответствующих размеров и ширины коридора где расположен вход в туалет (согласно СП 59.13330.2016: п. 6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, не менее: ширина - 1,65м, глубина - 2,2м, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски)), возможно лишь при условии проведения работ, требующих конструктивные изменения основного здания (реконструкция несущих стен).

Таким образом МБУ «СШ «Боевые перчатки»» является полностью доступным объектом, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.



Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ «СШ «Боевые перчатки»» использован вариант «Б» - предусмотрен специальный вход, специально обустроены параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья. Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг. И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности), что и было соблюдено при обустройстве данного объекта.

## 7. Управленческое решение (проект)

### 7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта                            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                                 | <i>Нет</i>                                      |
| 2     | Вход (входы) в здание                                                      | <i>Не нуждается</i>                             |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                 | <i>Не нуждается</i>                             |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)                      | <i>Индивидуальные решения с ТСР</i>             |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                                          | <i>Индивидуальные решения с ТСР</i>             |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                              | <i>Индивидуальные решения с ТСР</i>             |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта) | <i>Не нуждается</i>                             |
|       |                                                                            | <i>Индивидуальные</i>                           |

|    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 8. | Все зоны и участки | решения с ТСП |
|----|--------------------|---------------|

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7.2. Период проведения работ в рамках исполнения:

2020-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

7.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

7.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

7.5. Согласование на Комиссии (рабочей группы):

по созданию условий доступности на территории МБУ «СШ «Боевые перчатки»» в рамках Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2025 годы

(наименование Комиссии (рабочей группы))

7.6. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется, не затрагиваются несущие конструкции

7.7. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

7.8. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

7.9. Согласование с общественными организациями инвалидов

с Ростовской областной общественной организацией инвалидов

7.10. Другое



7.11. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

## 8. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на \_\_\_\_ листах

Фотофиксация объекта на \_\_\_\_ листах

Полэтажный план объекта на \_\_\_\_ листах



Руководитель  
рабочей группы

Зам. директора по АХЧ Проценко В.М. [подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

Зав. спортивной организацией Бондарь А.А. [подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Слесарь-сантехник Степаненко А.В. [подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Председатель Росооса Рос Мухомов В.В. [подпись]  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)



Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. комиссией  
«по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для МГН в МБУ «СШ  
«Боевые перчатки»»

# **I. Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки»»  
по адресу: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1  
(наименование объекта, адрес)

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания<br>Содержание | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Работы по адаптации объектов |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото |                                                      |                                        | Содержание                   | Виды<br>работ |
| 1.1      | Вход (входы) на<br>территорию                                | Нет              | -             | -         | -                                                    | -                                      | -                            | -             |
| 1.2      | Путь (пути)<br>движения на<br>территории                     | Нет              | -             |           | -                                                    | -                                      | -                            | -             |
| 1.3      | Лестница<br>(наружная)                                       | Нет              | -             | -         | -                                                    | -                                      | -                            | -             |
| 1.4      | Пандус (наружный)                                            | Нет              | -             | -         | -                                                    | -                                      | -                            | -             |
| 1.5      | Автостоянка и<br>парковка                                    | Нет              | -             | -         | -                                                    | -                                      | -                            | -             |
|          | ОБЩИЕ требования<br>к зоне                                   | -                | -             | -         | -                                                    | -                                      | -                            | -             |



II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                 | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по работам) <*> к обследованию объекта | адаптации пункту 4.1 Акта |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                             |                                                                | N на плане | N фото |                                                     |                           |
| Территория прилегающая к зданию (участок):<br>Вход на территорию<br>Автопарковка и парковка | -<br><br>Нет                                                   | -          | -      | -                                                   | -                         |

<\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

# **I. Результаты обследования:**

## **2. Входа (входов) в здание**

**Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки»»**  
**по адресу: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1**

*(наименование объекта, адрес)*

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Работы по адаптации объектов |              |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
|          |                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Содержание                   | Виды работ   |
| 2.1      | Вход в здание                                      | Есть             | -          | 1      | 1. Вход здание учреждения оборудован доступными для инвалидов и МГН элементами информации об объекте и продублирован шрифтом Брайля п. 5.1. СП 59.13330.2016 и п.6. ст.15 ФЗ №181.<br>2. Установлена кнопка вызова персонала перед входом в здание, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м. | К,О,Г,С,У                        | -                            | Не требуется |
| 2.2      | Лестница (в административное здание)               | Нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | -                            | -            |
| 2.2      | Пандус/съезд (наружный)                            | Есть             | -          | 1      | Входная площадка оборудована съездом п. 5.1.8 СП 59.13330.2016                                                                                                                                                                                                                                                         | К                                | -                            | Не требуется |
| 2.3      | Входная площадка (перед дверью)                    | Есть             | -          | 1      | Входная площадка при входе имеет навес и соответствующие размеры для пандуса, что соответствует п. 6.1.4. СП 59.13330.2016.                                                                                                                                                                                            | К                                | -                            | Не требуется |
| 2.4      | Дверь (входная)                                    | Есть             | -          | 1      | 1. Входная дверь имеет ширину 0,9 м., что соответствует п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.<br>2. Входная дверь легко опознаваема и имеет знак, указывающий на их доступность, п. 6.1.7 СП 59.13330.2016.<br>3. Высота порогов в проемах дверей доступных для МГН не превышают 0,014м п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.                | К,О,Г,С,У                        | -                            | Не требуется |



|     |                         |      |   |   |                                                                                          |   |   |              |
|-----|-------------------------|------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|
| 2.5 | Тамбур                  | Есть | - | 3 | Глубина и ширина тамбура, соответствует размерам, указанным в п. 6.1.8 СП 59.13330.2016. | К | - | Не требуется |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | Нет  | - | - | -                                                                                        | - | - | -            |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекту |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | N на плане | N фото |                                                                                   |
| Входы в здание                              | ДП-В                                                       | -          | 1,2,3  | Не требуется                                                                      |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### Комментарий к заключению:

Установлена табличка с названием организации, режимом работы, адресом, дублированная шрифтом Брайля (п. 4. ст. 9 Конвенции ООН о правах инвалидов: оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легкодоступной и понятной форме.

Установлена кнопка вызова персонала перед входом в здание, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1 м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не ставящих в несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидов наравне с другими всех прав человека и основных свобод. П. 13 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309: По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг Комиссий для включения в Паспорт доступности разрабатывается (с учётом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года...) предложения по принятию управленческих решений. СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления») аб. 11 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования: «- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (должны быть специальные направляющие, перила, знаки указатели для самостоятельного передвижения незрячих или специальных сопровождающих, помогающих инвалиду с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве) в рамках этих положений было принято решение установить кнопку-вызова персонала, на которого будет создан приказ об ответственности за работу с МГН и проведен инструктаж.

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки»»  
по адресу: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1  
(наименование объекта, адрес)

| N<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |               |           | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                     | Работы по адаптации объектов           |            |              |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|
|          |                                                     | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото |                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Содержание | Виды работ   |
| 3.1      | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть             | -             | -         | Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с § 6.2. СП 59.13330.2016. «Пути движения в зданиях» | К,О,Г,С,У                              | -          | Не требуется |
| 3.2      | Лестница (внутри здания)                            | Есть             | -             | -         | Пути движения МГН по лестничным маршам внутри здания не предусмотрены в обслуживании расположены в доступном для них месте на первом этаже.                                                                                                          | -                                      | -          | Не требуется |
| 3.3      | Пандус (внутри здания)                              | Нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | -          | -            |
| 3.4      | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | Нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | -          | -            |
| 3.5      | Дверь                                               | Есть             | -             | -         | 1. Установлены перед входами во внутренние помещения, информирующие тактильные                                                                                                                                                                       | С                                      | -          | -            |



|     |                                              |      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |   |  |  |              |
|-----|----------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---|--|--|--------------|
|     |                                              |      |   |      | <p>таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефо-точечного шрифта Брайля, они размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.</p> <p>2. Применены перед доступными дверными проемами тактильно-контрастные предупреждающие указатели п. 6.2.3 СП 59.13330.2016.</p>                                                       |  |           |   |  |  |              |
| 3.6 | Пути эвакуации<br>(в т.ч. зоны безопасности) | Есть | - | 3,10 | <p>Проектные решения обеспечения безопасности посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2016.</p> <p>Место обслуживания и временного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п 6.2.20 СП 59.13330.2016.</p> |  | К,О,Г,С,У | - |  |  | Не требуется |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                      | Нет  | - | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -         | - |  |  | -            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны          | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|
|                                                      |                                                                | N на плане | N фото |                                            |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): | ДП-В                                                           | -          | 3,10   | Не требуется                               |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



И. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки»»  
по адресу: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1  
(наименование объекта, адрес)

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Работы по адаптации объектов                                                              |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Содержание                                                                                | Виды работ                      |
| 4.1      | Кабинетная<br>форма<br>обслуживания<br>(групповая)           | Нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -                                                                                         | -                               |
| 4.2      | Зальная форма<br>обслуживания                                | Есть             | -             | 4,5       | Подходы к различному<br>оборудованию и мебели,<br>диаметр зоны для<br>самостоятельного<br>разворота, глубина<br>пространства для маневра<br>перед дверью при<br>открывании от себя,<br>ширина прохода в<br>помещении с<br>оборудованием и мебелью<br>для инвалида на кресле-<br>коляске соответствуют<br>требованиям п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2016. | К,О,Г,С,У                              | Выделить место для<br>обслуживания МГН в<br>вестибюле (недалеко<br>от<br>основного входа) | Индивидуальные<br>решения с ТСР |
| 4.3      | Прилавочная<br>форма<br>обслуживания                         | Нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -                                                                                         | -                               |
| 4.4      | Форма                                                        | Нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | -                                                                                         | -                               |

|     |                                         |     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|     | обслуживания с перемещением по маршруту |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания     | Нет | - | - | - | - | - | - | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                 | Нет | - | - | - | - | - | - | - |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                                                     | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                            | N на плане | N фото |                                                                           |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант I - зона обслуживания инвалидов: Зальная форма обслуживания | ДП-В                                                       | -          | 4,5    | Индивидуальные решения с ТСР                                              |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## Комментарий к заключению:



# I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

### Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | Нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                                        | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                            | N на плане | N фото |                                                                           |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)<br>Вариант II - места приложения труда | -                                                          | -          | -      | -                                                                         |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

## Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки»»  
по адресу: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для инвалида<br>(категория) | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                    |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Содержание                                                                                                                                                                                                      | Виды работ                   |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | Есть             | -             | 6,7,8,9   | <p>Приспособить туалет для людей, передвигающихся на креслах-колясках не представляется возможным в виду его несоответствующих размеров и ширины коридора где расположен вход в туалет (требуется реконструкция несущих стен)</p> <p>Унитаз оборудован кнопочным сливом воды, раковина оборудована механизмом с гидравлическим вертикальным перемещением, в соответствии с п. 6.3.9 СП 59.13330.2016</p> <p>Оборудована информационной табличкой помещения (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) и системой тревожной сигнализации п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.</p> |                                        | <p>Установить в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Раковину и унитаз оборудовать стационарными и откидными опорными поручнями п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p> | Индивидуальные решения с ТСР |
| 5.2      | Душевая/ванная                                               | Есть             | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                      | -                                                                                                                                                                                                               | -                            |



|     |                               |      |   |  |  |   |   |
|-----|-------------------------------|------|---|--|--|---|---|
|     | комната                       |      |   |  |  |   |   |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | - |  |  | - | - |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне       | Нет  | - |  |  | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны             | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|
|                                                         |                                                            | N на плане | N фото  |                                            |
| Санитарно-гигиенические помещения:<br>Туалетная комната | ДЧ-И (Г, У)                                                | -          | 6,7,8,9 | Индивидуальные решения с ТСР               |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

И. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки»»

по адресу: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

(Наименование объекта, адрес)

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Работы по адаптации объектов              |            |              |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание | Виды работ   |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                       | Есть             | -             | 1         | Технические<br>средства<br>информирования,<br>ориентирования<br>и сигнализации, размещенные на<br>объекте, предназначенном для<br>пребывания различных категорий<br>инвалидов и МГН, и на путях их<br>движения, унифицированы и<br>обеспечивают визуальную,<br>звуковую, радио- и тактильную,<br>информацию и сигнализацию,<br>обеспечивают указание<br>направления движения,<br>идентифицируют место и<br>возможность получения услуги,<br>что соответствует п. 6.5.2 СП<br>59.13330.2016 | К,О,Г,С,У                                 | -          | Не требуется |
| 6.2      | Акустические<br>средства                                     | Есть             | -             | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Г                                         | -          | Не требуется |
| 6.3      | Тактильные<br>средства                                       | Есть             | -             | 1,2,5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | С                                         |            | Не требуется |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                | Нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                         | -          | -            |



II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                         | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                | N на плане | N фото |                                            |
| Визуальные средства<br>Акустические средства<br>Тактильные средства | ДП-В                                                           | -          | 1,5    | Не требуется                               |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:





Фото № 1





Фото № 2





Фото № 3





Фото № 4





Фото № 5





Фото № 6



Фото № 7






Фото № 8



Фото № 9





Фото № 10






Стеж по результатам проведенных измерений выполненных 11.03.2019г.  
адресу г. Ростов -на-Дону, ул. Капустина 18/1, комнаты №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-25, 26, 27, 28, 29, 18х, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
48х, 49х - на 1-м этаже

Капустина 18/1

1 этаж



Кадастровый инженер



Иванова Н.Н.