

Паспорт доступности

**Муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Боевые перчатки»»
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Стахановского 20**

2020 год

Утверждаю
Директор МБУ «СШ «Боевые перчатки»»
Г.В. Кобзарь
2020г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 6/И

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

1.2. Адрес объекта:

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

Часть здания жилого дома: 212,4 м²

Прилегающего земельного участка – нет.

1.4. Год постройки здания (жилого дома): 1979 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2020-2025 г, капитального нет.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу):

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

Фактический адрес:

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности:

муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47

- фактический адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 55.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг:

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): На объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) – Все.

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

автобусы № 18, 29, 44, 52, 54, 92;

Маршрутное такси: 112, 113, 240.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки «Школа № 18» пройти вверх по ул. Штахановского, следующее здание после Школы № 18 находится здание и вход в МБУ «СШ «Боевые перчатки»».

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

4.1.4 время движения (пешком) 2 минуты.

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объект:

- инвалиды на кресле-коляске, с нарушением зрения – временно не доступно
- с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха – доступно условно.

Невозможно приспособить здание для людей, передвигающихся на кресле-коляске без работ, требующих конструктивные изменения здания (невозможны в виду, затрагивания несущих стен и требующих реконструкции здания).

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).	2020-2025 годы
2	Установить кнопку вызова персонала перед входом в организацию, высотой 0,85-1,1м. (в соответствии с п. 3.38 СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления»)	2020-2025 годы
3	Установить пиктограммы на входе в здание, в санитарно-гигиенические комнаты, кнопки вызова персонала символами, указывающими на их доступность (по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131).	2020-2025 годы
4	Установить на прозрачных полотнах дверей на входе яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. п.6.1.6 СП 59.13330.2016.	2020-2025 годы
5	Выделить место для обслуживания МГН в вестибюле (недалеко от основного входа)	2020-2025 годы

6	У дверей блока санитарно-бытового помещения установить информационную табличку помещения (выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) (мнемосхема и название), расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери со стороны ручки п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.	2020-2025 годы
7	Установить в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить и оборудовать раковину и унитаз опорными поручнями п. 6.3.3 СП 59.13330.2016.	2020-2025 годы

6.1. Период проведения работ – 2020-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы
(указывается наименование документа: программы, плана)

6.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-И (О,Г,У,С)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

6.3. Для принятия решения требуется, не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

6.4. Информация размещена (обновлена) на карте доступности муниципального образования город Ростов-на-Дону – _____

(наименование сайта, портала)

7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № _____ от « ____ » _____ 2020 г.,

2. Акта обследования объекта: № _____ от « ____ » _____ 2020 г.

3. Решения Комиссии (рабочей группы)

_____ от « ____ » _____ 2020 г.

Приложение № 1
Директор МБУ «СШ «Боевые перчатки»»
_____ Г.В. Кобзарь
_____ 2020г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
№ _____
(Приложение к паспорту доступности)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

1.2. Адрес объекта:

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

Часть здания жилого дома: 212,4 м²

Прилегающего земельного участка – нет.

1.4. Год постройки здания (жилого дома): 1979 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2025 г., капитального нет .

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу):

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

Фактический адрес:

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности:

муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47
- фактический адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 55.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг:

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): На объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) – Все.

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

автобусы № 18, 29, 44, 52, 54, 92;

Маршрутное такси: 112, 113, 240.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки «Школа № 18» пройти вверх по ул. Штахановского, следующее здание после Школы № 18 находится здание и вход в МБУ «СШ «Боевые перчатки»».

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

4.1.4 время движения (пешком) 2 минуты.

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * с учетом СП 59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Нет</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Применение «разумного приспособления»</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки	—

	городского пассажирского транспорта)	
8.	Все зоны и участки	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности города Ростова-на-Дону
согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
Директор МБУ «СШ «Боевые перчатки»»
Г.В. Кобзарь
2020г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
(к паспорту доступности объекта)
N _____

города Ростов-на-Дону

" ____ " _____ 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

1.2. Адрес объекта:

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

Часть здания жилого дома: 212,4 м²

Прилегающего земельного участка – нет.

1.4. Год постройки здания (жилого дома): 1979 год.

последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2025

г, капитального нет .

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу):

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»» (МБУ «СШ «Боевые перчатки»»)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

Фактический адрес:

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):

оперативное управление

2.4. Форма собственности:

муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- юридический адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47

- фактический адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 55.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Физическая культура и спорт

3.2 Виды оказываемых услуг:

Воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам

3.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): На объекте

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Все возрастные категории

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.) – Все.

3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

автобусы № 18, 29, 44, 52, 54, 92;

Маршрутное такси: 112, 113, 240.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не предусмотрено.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки «Школа № 18» пройти вверх по ул. Штахановского, следующее здание после Школы № 18 находится здание и вход в МБУ «СШ «Боевые перчатки»».

4.1.3 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

4.1.4 время движения (пешком) 2 минуты.

4.1.5 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* – нет

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - не предусмотрено

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры не адаптированы пешеходными уклонами, поребрик)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет пандусов, съездов, поручней)

5. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

5.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	-	1
3	Путь (пути) движения внутри	ДЧ-И (О,Г,У)	-	2,11

	здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)	-	5,6,7,8,9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	-	12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

- инвалиды на кресле-коляске, с нарушением зрения – временно не доступно
- с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха – доступно условно.

Невозможно приспособить здание для людей, передвигающихся на кресле-коляске без работ, требующих конструктивные изменения здания (невозможны в виду, затрагивания несущих стен и требующих реконструкции здания).

7. Управленческое решение (проект)

7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Нет</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Применение «разумного приспособления»</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>

5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальные решения с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8.	Все зоны и участки	<i>Индивидуальные решения с ТСП</i>

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7.2. Период проведения работ в рамках исполнения:

2020-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы

«Доступная среда» 2011-2025 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

7.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О,Г,У,С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

7.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

7.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы)

«по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для МГН в МБУ «СИ «Боевые перчатки»»

(наименование Комиссии (рабочей группы))

7.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

7.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

7.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

7.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

с общественной организацией инвалидов

7.4.6. Другое:

7.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации



8. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на ____ листах

Фотофиксация объекта на ____ листах

Позтажный план объекта на ____ листе

Руководитель
рабочей группы

Зам. директора по АХЧ Гроукина Вил

(Должность, Ф.И.О.)

[подпись]
(подпись)

Члены рабочей группы:

Зав. сект. строительства Брацков А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

[подпись]
(подпись)

Слесарь-сантехник Степаненко А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

[подпись]
(подпись)

В том числе:

представитель общественной организации инвалидов

Приветствие РОООСОВСКОЕ Мендеринов

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2019 г. комиссией

«по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для МГН в МБУ «СИ
«Боевые перчатки»»

(название)

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»»
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работам) <*> к обследованию объекта	адаптации (вид пункта 1.1 Акта
		N на плане	N фото		
Территория, прилегающая к зданию (участок):	Нет				
Вход на территорию Автопарковка и парковка		-	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»»

по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Шахановского, 20

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть	-	1	Отсутствует табличка с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля	Г,У,О,С	Вход оборудовать символом, указывающим на доступность объекта (по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131). Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и СП 59.13330.2016)	Индивидуальные решения с ТСР
2.2	Лестница у входа в здание	Нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус у входа в здание	Нет	-	-	Не возможно построить пандус или подъемное устройство в виду того, что объект находится в жилом доме.	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Нет	-	-	-	К	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	1	Отсутствует контрастная маркировка на стеклянном	С	Установить на прозрачных полотнах дверей на входе яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не	Индивидуальные решения с ТСР

					полотне двери	менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. п.6.1.6 СП 59.13330.2016.	
2.5	Тамбур	Есть	-	2	Не соответствует размерам указанным в СП 59.13330.2016	Технические решения не возможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН	Обеспечить доступность для отдельных групп МГН	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 2.1 Акта обследования объекту
		N на плане	N фото	
Входы в здание	ДЧ-И(О,Г,У)	-	1	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание		Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	11	Сопровождение МГН осуществляется с помощью кнопки вызова при входе в здание	-	-		Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)/в тамбуре	Есть	-	2	Лестничный марш в тамбуре имеет контрастный цвет, что соответствует п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	С	-		Не требуется
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-		-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-		-
3.5	Дверь	Есть	-	-	-	-	-		-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	-	-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-		-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 3.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ДЧ-И (О,Г,У)	-	11	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»»

по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания(групповая)	Есть	-	5,6	-	О,Г,У,С	Прием посетителей осуществляется при помощи кнопки вызова персонала у входа в учреждение и его сопровождение в кабинет. Выделить табличкой дублируемой шрифтом Брайля кабинет для приема МГН.	Индивидуальные решения с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант I - зона обслуживания инвалидов Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (О,Г,У)	-	5,6	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото		Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	Есть	-	12,13	Туалет не оборудован для МГН	С,О,Г,У	У дверей блока санитарно-бытового помещения установить информационную табличку помещения (выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) (мнемосхема и название), расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери со стороны ручки. Установить в санитарно-бытовой комнате крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить и оборудовать раковину и унитаз опорными поручнями п. 6.3.3 СП 59.13330.2016.	Индивидуальные решения с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У)	-	12,13	Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»»
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>С, Г, V, O</i>	Вход оборудовать символом, указывающим на доступность объекта (по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131).	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	-	<i>Г</i>	-	-
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	<i>Не адаптированы для МГН.</i>	<i>С</i>	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и СП. 59.13330.2016) У дверей блока санитарно-бытового помещения установить информационную табличку помещения (выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) (мнемосхема и название), расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери со стороны ручки п 6.3.3 СП 59.13330.2016	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 6.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Визуальные средства				
Акустические средства	ДЧ-И (Г,У,О)	-	-	Индивидуальные решения с ТСР
Тактильные средства				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Фотофиксация на объекте:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Боевые перчатки»»
по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Шахановского, 20.

Схема движения:



Б - МБУ «СПШ «Боевые перчатки»»

А - остановка общественного транспорта

— - путь движения

Фото № 1



Фото № 3



Фото № 2



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8



Фото № 9





Фото № 10

Φοτο Νο 11



Φοτο Νο 12



Φοτο Νο 13



Штахановского с/о

Копия выдана по рис. № 1 от 07.07.2018 по адресу
г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, № 20
по плану № 001/001

