

Паспорт доступности

**муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Спортивная школа «Боевые перчатки»**

по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14

2026 год

Утверждаю
Директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»»

 2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки».

1.2. Адрес объекта: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Площадь по фактическому пользованию: 102,6 м²

1.4. Год постройки здания: 1965 год;

последнего капитального ремонта – 2022 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026-2030 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Полное – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»;

Сокращенное – МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки».

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, город Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1.

Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.

3.2 Виды оказываемых услуг – воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 17 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 16, 16а, 26, 40, 64, 67, 67а, 71, 88, 450, 455, 457, 458;

Троллейбус: № 8, 10;

Маршрутка: 85а.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» указан в Приложении № 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150м.

4.1.4 Время движения (пешком): 1 минута.

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемый.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть,* бордюры не адаптированы съездами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объект:

- с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступно условно.

- с нарушением зрения, инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – не доступно.

Таким образом МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» является не доступным объектом, на котором не выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые должны обеспечивать достижение мест целевого посещения объекта. Поэтому, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» будет использован вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроить параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

Приспособить здание для посетителей и детей инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, не представляется возможным из-за узких дверных проемов, тамбура и коридоров, возможно только при реконструкции здания. (Изменения конструкции несущих стен при капитальном ремонте).

6. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Результат
1	Установить пиктограммы, указывающие на доступность объекта по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131-2019.	2026-2030 годы
2	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля п.6. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020.	2026-2030 годы
3	Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату - установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить стационарные опорные поручни на раковине и унитазе по п. 6.3 СП 59.13330.2020.	2026-2030 годы

6.1. Период проведения работ – 2026-2030 годы, в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Доступная среда”», приказа Минспорта России от 09.07.2014 N 578 «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» и приказа Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-И (С,О,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана мероприятий (по состоянию доступности) _____

6.3. Для принятия решения согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - не имеется.

6.4. Информация размещена (обновлена) на карте доступности

(наименование сайта, портала)

7. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «14» 04 2026 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «20» 04 2026 г.
3. Решение Комиссии (рабочей группы) по созданию условий доступности на объекте МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» от «20» 04 2026г.

Приложение № 1
Директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»»

Г.В. Кобзарь

2026г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
(Приложение к паспорту доступности)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа «Боевые перчатки».

1.2. Адрес объекта: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Площадь по фактическому пользованию: 102,6 м²

1.4. Год постройки здания: 1965 год;

последнего капитального ремонта – 2022 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026-2030 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки».

Сокращенное – МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»;

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, город Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1.

Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.

3.2 Виды оказываемых услуг – воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 17 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 16, 16а, 26, 40, 64, 67, 67а, 71, 88, 450, 455, 457, 458;

Троллейбус: № 8, 10;

Маршрутка: 85а.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» указан в Приложении № 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150м.

4.1.4 Время движения (пешком): 1 минута.

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемый.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть,* бордюры не адаптированы съездами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Нет</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не требуется</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Не требуется</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальные решения</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8	Все зоны и участки	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Директор МБУ ДО «СП «Боевые перчатки»»

 **В. Кобзарь**
2026г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
(Приложение к паспорту доступности объекта)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки».

1.2. Адрес объекта: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Площадь по фактическому пользованию: 102,6 м²

1.4. Год постройки здания: 1965 год;

последнего капитального ремонта – 2022 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2026-2030 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Полное – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки».

Сокращенное – МБУ ДО «СП «Боевые перчатки»;

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):

344092, город Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1.

Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14.

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда): оперативное управление.

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

2.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону.

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 5/6.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): физическая культура и спорт.

3.2 Виды оказываемых услуг – воспитание и обучение детей в сфере физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным программам.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 17 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 16, 16а, 26, 40, 64, 67, 67а, 71, 88, 450, 455, 457, 458;

Троллейбус: № 8, 10;

Маршрутка: 85а.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» указан в Приложении № 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150м.

4.1.4 Время движения (пешком): 1 минута.

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемый.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть,* бордюры не адаптированы съездами, поребрик.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)	-	1,2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)	-	4,5,6,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)	-	7,8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	9,10,11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,Г,У) ВНД (К,С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично-избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

- с нарушением умственного развития, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступно условно.

- с нарушением зрения, инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске – не доступно.

Таким образом МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» является не доступным объектом, на котором не выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые должны обеспечивать достижение мест целевого посещения объекта. Поэтому, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» будет использован вариант «Б» - предусматривает специальный вход, специально обустроить параллельные пути движения и место обслуживания для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианту «Б», как минимум, должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная ко входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

Приспособить здание для посетителей и детей инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, не представляется возможным из-за узких дверных проемов, тамбура и коридоров, возможно только при реконструкции здания. (Изменения конструкции несущих стен при капитальном ремонте).

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ – 2026-2030 годы, в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда» 2011-2025 годы, Постановления правительства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области “Доступная среда”», приказа Минспорта России от 09.07.2014 N 578 «Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» и приказа Министерства спорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи».

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДЧ-И (С,О,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется.

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы) «по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных групп МГН на объекте МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки».

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**
6.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - **информация не размещалась.**

7. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на 16 листах

Фотофиксация объекта на 5 листах

Полэтажный план объекта на 1 листах

Руководитель
рабочей группы

Директор - Кобзарь Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора по безопасности

(Должность, Ф.И.О.)

Зам. директора по АХЗ - Жукова С.С.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественной организации инвалидов

Председатель РОО Воеводина Ю.Ю.



представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «20» 04 2026 г. комиссией
«по формированию доступности по СП 59.13330.2020 для инвалидов и иных
групп МГН на объекте МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки».
(название)

к Акту обследования

№ 1 от «20» 04 2026 г.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14
(наименование объекта, адрес)

(наименование объекта, адрес)									
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Содержание		Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-		-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	-	-		-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-		-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-		-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-		-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-		-	-	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работам <*> к обследованию объекта	адаптации по пункту 4.1 Акта (вид)
		N на плане	N фото		
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

2. Входа (входов) в здание
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание				Отсутствуют пиктограммы на указывающие доступность учреждения, а также табличка, дублированная шрифтом Брайля с названием организации и режимом работы.	О,Г,С,У	Установить пиктограммы, указывающие на доступность объекта по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131-2019. Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублированная шрифтом Брайля согласно п. d. ст. 9 Конвенции ООН о правах инвалидов: оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легко читаемой и понятной форме, а также п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные решения с ТСР
2.2	Лестница (наружная) (в административное здание)	Есть	-	2	-	-	-	Не требуется
2.3	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует пандус не соответствует п. 6.1.2 СП 59.13330.2020.	К	В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус п. 6.1.2 СП 59.13330.2020	Возможно оборудовать только при капитальном ремонте

2.4	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	2	-	-	-	Не требуется
2.5	Дверь (входная)	Есть	-	2	-	-	-	Не требуется
2.6	Тамбур						Для приведения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 требуется реконструкция зоны тамбура: Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства. Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м. п. 6.1.8 СП 59.13330.2020.	Возможно оборудовать только при капитальном ремонте
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекту
		N на плане	N фото	
Входы в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	-	1,2,3	Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

!!! Приспособить здание для посетителей и детей инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске, не представляется возможным из-за узких дверных проемов, тамбура, коридоров и эвакуационных выходов, возможно только при реконструкции здания. (Изменения конструкции несущих стен при капитальном ремонте)!!!

Для приведения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 для доступа людей, передвижающихся на кресле-коляске, требуется реконструкция входной группы в здание.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА РОСТОВА НА ДОНУ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1»
(ИМУ ДО СШ № 1)

РЕЖИМ РАБОТЫ:
8.00 - 22.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕЖИМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ:
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА: 9.00 - 18.00; ПЕРЕРЫВ: 13.00 - 14.00
ВЫХОДНЫЕ ДНИ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

АДРЕС: 344092, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД РОСТОВ НА ДОНУ,
УЛ. ВОЛКОВА, 6/3



3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		4,5,6	Ширина коридоров не позволяет приспособить здание для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, их ширина составляет 1,40м. п. 6.2.1 СП. 59.13330.2020		Для приведения в соответствие требованиями СП 59.13330.2020 требуется реконструкция здания: Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания проектировать соответствующими нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: - при движении кресла-коляски в одном направлении	Возможно оборудовать только при капитальном ремонте

3.2	Лестница (внутри здания)	Нет	-	-	-	1,5 м; - при встречном движении 1,8 м. п. 6.2.1 СП. 59.13330.2020.	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-		-	-
3.5	Дверь	Есть	-	7,9	Ширина дверных проемов имеют размер менее 0,9 м. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	К	Для приведения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 возможно при капитальном ремонте: Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, интернат, выходе на балкон, поджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны	Возможно оборудовать только при капитальном ремонте

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	12	Пути эвакуации не удовлетворяют требованиям главы 6.2 Пути эвакуации для инвалидов на кресле коляске.	К	Проектные решения должны обеспечивать безопасность посетителей, учитывая их психофизические возможности, их численности и места предполагаемого нахождения в здании п. 6.2.19 СП 59.13330.2020. Место обслуживания и временного нахождения МГН должно быть расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу п. 6.2.20 СП 59.13330.2020.	Возможно оборудовать только при капитальном ремонте
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-		-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ДЧ-И (О,Г,У)	-	3,4,5,6,12	Не требуется

<*> Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Обеспечено сопровождение и получение информации для посетителей (родители/сопровождающие детей представители) с ограниченными возможностями здоровья.

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с § 6.2. СП 59.13330.2020. «Пути движения в зданиях». На каждом этаже обустроены места отдыха п.6.2.5 СП 59.13330.2020.

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ:

П. 6.2.19 СП 59.13330.2020 Проектные решения зданий и сооружений обеспечивают безопасность посетителей в соответствии с требованиями пожарной безопасности с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.

Место обслуживания и временного нахождения МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п. 6.2.20 СП 59.13330.2020.

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото				Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	7,8	-	-	-	-	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	-	Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания): Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (О,Г,У)	-	7,8	Не требуется

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото		Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

**5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/ нет	N на плане	N фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
5.1	Туалетная комната	Есть	-	9,10, 11	-	-	Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату - установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить стационарные опорные поручни на раковине и унитазе по п. 6.3 СП 59.13330.2020.	Индивидуальные решения с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У)	-	9,10,11	Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



7 крышка раба открыта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**6. Системы информации на объекте
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	-	-	О,Г,С,У	Установить пиктограммы на входе в здание и кнопки вызова персонала символами, указывающими на их доступность по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131-2019.	Индивидуальные решения с ТСП
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	Есть	-	-	-	С	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п. 5.1.1 СП 59.13330.2020).	Индивидуальные решения с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Визуальные, тактильные, акустические средства	ДЧ-И (О,Г,У)	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Фотофиксация на объекте:

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Боевые перчатки»
по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 191/14

Схема движения от остановки



А - МБУ ДО «СП «Боевые перчатки»

Б - Остановка общественного транспорта

— - путь движения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Фото № 2




Фото № 1




Фото № 4



Фото № 3



Фото № 5



Фото № 6



Фото № 7



Фото № 8




Фото № 9



Фото № 10



Фото № 11



Утверждаю

СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ПЛАНЕ! ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЁ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ! ДЕЙСТВУЙТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ!


Директор МБУ РО, с.ш. Боевые перчатки

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

из помещений МБУ «СШ «Боевые перчатки» по адресу: 344002, г Ростов-на-Дону, пр-т. Стачки 191/14

" 11 " 01 2023 г

1 этаж



При пожаре
звонить: **01**
с мобильного: **112**

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 **1** СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ **01 (112)**:
1. АДРЕС ОБЪЕКТА 2. ЧТО ПРОИЗОШЛО 3. ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ 4. СВОЮ ФАМИЛИЮ
- 2 **2** 1. ЛОКАЛИЗИРУЙТЕ АВАРИЮ
2. ПРЕДОТВРАТИТЕ РАЗВИТИЕ АВАРИИ
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
- 3 **3** 1. ЭВАКУИРУЙТЕ ЛЮДЕЙ 2. СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
3. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 **1** СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ **01 (112)**:
1. АДРЕС ОБЪЕКТА 2. МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 3. СВОЮ ФАМИЛИЮ
- 2 **2** ОПОВЕСТЬТЕ ЛЮДЕЙ:
1. НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ 2. ПОДАЙТЕ СИГНАЛ ГОЛОСОМ
- 3 **3** ЭВАКУИРУЙТЕ ЛЮДЕЙ:
1. СОРИЕНТИРУЙТЕСЬ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
- 4 **4** ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИНИМИТЕ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ		НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ		НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ/ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ
	ПОЖАРНЫЙ КРАН		ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
	ТЕЛЕФОН		ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
	Пожарное оборудование		ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
	АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ		ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
	ЭЛЕКТРОЩИТ		

Способ оповещения: Звуковой

ООО "ЮгМонтаж"
тел.: 8(928) 228-38-73
ГОСТ Р 34428-2018. 2022 200/25-1440 I

поэтажный план

лит.А 1 этаж



Копию снял Ансава Л.В. Ф.И.О.
 " 08 " октября 2018 г.
 Проверил нач. отд. Агулова Н.В. Ф.И.О.

